



| rev. | data emiss. | eseguito da | elaborato da |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 0    | 30/04/04    | Capoferri   | Angeloni     |

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Committente:</b>          | <b>FONDAZIONE CNAO</b> |
| <b>Cantiere:</b>             | <b>PAVIA</b>           |
| <b>Sondaggio:</b>            | <b>S4</b>              |
| <b>Campione:</b>             | <b>CI3</b>             |
| <b>Profondità prova [m]:</b> | <b>34.72m - 34.96m</b> |
| <b>Prova:</b>                | <b>Tx CID</b>          |
| <b>Provino:</b>              | <b>1 2 3</b>           |
| <b>Data prova:</b>           | <b>05/04/04</b>        |



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>Note:</b> | Criterio di rottura = $t_{max}$ |
|--------------|---------------------------------|